






M210 Monkey Light®


Telepítési útmutató




Csak ha kell:
használd a
gumi kockát a
rögzítéshez.




1. Küllőkhöz igazítás



2. Küllőkhöz csatolás




3. Küllőkhöz csatolás 2. pont
Használja a legközelebbi pontot




4. Húzza meg a kötözőt és
vágja le a felesleget



5. Vegye ki az
akkumulátor tartót




6. Csatlakoztatás




7. Kerékagyhoz rögzítés
Vastag keréknál használjon
4 db gyorskötözőt




8. Egyensúly beállítás



9. Hevederek feszesre húzása




10. Akkumulátor behelyezés





11. Laza vezeték csatlakoztatása

Opcionális lehetőség: lopásgátló fém szij

A fém heveder csak egyszer használható. Ellenőrizze, a helyes rögzítést a használat előtt.



12. A küllőknél használja a rendelkezésre álló
nyílásokat



13. Hajtsa vissza majd
fűzze át a reteszen

